

A. Informação geral

Identificação do estabelecimento

Nome / Designação comercial do operador	Petrogal, S.A.
Designação do estabelecimento	Grupo de Operação Conjunta do Aeroporto de Santa Maria
Endereço do estabelecimento	Grupo de Operação Conjunta do Aeroporto de Santa Maria - Aeroporto de Santa Maria.
Freguesia	Apartado 574, 9580-908 Vila do Porto
Concelho	Vila do Porto

Enquadramento do estabelecimento no regime de prevenção de acidentes graves

Estabelecimento abrangido pelo nível inferior	X
Estabelecimento abrangido pelo nível superior	

Disposições previstas no regime de prevenção de acidentes graves

Comunicação

Data da submissão da notificação/comunicação	05/01/2024
----------------------------------------------	------------

Efeito dominó¹

Data em que a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas comunica que o estabelecimento está incluído no grupo de efeito dominó no qual estão integrados os estabelecimentos referidos abaixo.		<i>Não Aplicável</i>	
Designação do estabelecimento	Endereço completo do estabelecimento	Assinale a opção aplicável a cada estabelecimento	
		Nível inferior	Nível superior

Inspeção

Data da última inspeção da Inspeção Regional do Ambiente para verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto e Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro	29/11/2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

¹ Estabelecimentos de efeito dominó - estabelecimentos ou grupos de estabelecimentos, de nível inferior e de nível superior, em que a probabilidade ou as consequências de um acidente grave são maiores devido à posição geográfica e à proximidade destes estabelecimentos e dos seus inventários de substâncias perigosas.

B. Descrição do estabelecimento e das medidas para fazer face a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas – Estabelecimentos de Nível Superior de Perigosidade

Descrição, em termos simples, das atividades desenvolvidas no estabelecimento

O Grupo Operacional de Combustíveis do Aeroporto de Santa Maria é uma instalação de receção, armazenagem e expedição de combustíveis de aviação e gasóleo. Neste estabelecimento efetua-se a descarga de navios-tanque para abastecimento do estabelecimento. O abastecimento de aeronaves é realizado através da distribuição de produto por sistema de hidrante e refuellers.

Código CAE ² principal	19201– Fabricação de produtos petrolíferos refinados
Outros códigos CAE	-

Substâncias perigosas presentes no estabelecimento

Substâncias incluídas na Parte 2 do anexo I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto	Advertências de perigo
Produtos Petrolíferos a) Gasolinas e naftas	H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Produtos Petrolíferos b) Querosenes	H226 Líquido e vapor inflamáveis H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Produtos Petrolíferos c) Gasóleos	H226 Líquido e vapor inflamáveis H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em caso de acidente grave e informações adequadas sobre as medidas de autoproteção a adotar pela população na envolvente do estabelecimento

O Grupo de Operação Conjunta do Aeroporto de Santa Maria informa a Camara Municipal de Vila do Porto/Serviço Municipal de Proteção Civil em caso de Acidente Grave. As informações adequadas sobre as medidas de autoproteção a adotar pela população na envolvente do estabelecimento são fornecidas pela Camara Municipal de Vila do Porto/Serviço Municipal de Proteção Civil. Aguarda informação solicitada à Camara Municipal de Vila do Porto.



João Westwood

(Superintendente do Grupo de Operação Conjunta do Aeroporto de Santa Maria)

05/01/2024

² Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, que constitui o quadro comum de classificação de atividades económicas a adotar a nível nacional.

Onde se pode obter informação adicional?

- Sobre o estabelecimento

Designação do operador	<i>Petrogal, S.A.</i>
Endereço do estabelecimento	<i>Grupo de Operação Conjunta do Aeroporto de Santa Maria</i> <i>Aeroporto de Santa Maria</i> <i>Apartado 574</i> <i>9580-908 Vila do Porto</i>
Telefone	296 886 467
Email	joao.westwood@galp.com
Sítio na internet	https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/prevencao-detecao-controlo-e-mitigacao-de-acidentes/seguranca-prevencao-de-acidentes-graves

- Sobre a forma de aviso e medidas de autoproteção da população em caso de acidente e sobre a elaboração do Plano de Emergência Externo

Câmara Municipal

Designação	<i>Câmara Municipal de Vila do Porto</i>
Endereço	<i>Largo Nossa Senhora da Conceição</i> <i>9580-539 Vila do Porto</i> <i>Santa Maria - Açores - Portugal</i>
Telefone	296 820 000
Email	geral@cm-viladoporto.pt
Sítio na internet	http://www.cm-viladoporto.pt/

- Sobre a implementação do Regime de Prevenção de Acidentes Graves

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas | Divisão de Ação Climática e Avaliação Ambiental

dacao.draac@azores.gov.pt / seveso.draac@azores.gov.pt

Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã | Apartado 140 | 9900-014 HORTA

Telefone: 292 207 300 | Fax: 292 240 901

No sítio na internet da Direção Regional do Ambiente:

<http://www.azores.gov.pt/GRA/srrn-ambiente> > Licenciamento Ambiental > Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

srpba@azores.gov.pt

Vale de Linhares - São Bento | 9701-854 Angra do Heroísmo

Tel.: (+351) 295 401 400 | Fax: (+351) 295 401 451

➤ Sobre a inspeção ao estabelecimento

Inspeção Regional do Ambiente

Info.ira@azores.gov.pt

Rua da Conceição n.º 7 | 9700-054 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 403 800 | Fax: 295 403 853